A CLARO S.A., prestadora de Serviço Móvel Pessoal, em atenção ao regulamento existente aprovado pela Resolução ANATEL 477/77, informa a seus clientes e ao público em geral que as localidades abaixo passarão por manutenção e melhorias tecnológicas em seus sistemas. Durante o mencionado período os usuários da rede CLARO poderão encontrar dificuldades na utilização do serviço.

| ESTADO | LOCALIDADE | TECNOLOGIA | IMPACTO | DESC ATIVIDADE | DT_INICIO | DT_FIM | DATA_PUBLIC |
|--------|--------------------------|----------------------------|---|---|------------------|------------------|-------------|
| SP | Cosmopolis e Paulinia | Voz e Dados 2G, 3G e 4G | Devido à instabilidade e / ou interrupção de algumas antenas que atendem aos serviços 2G, 3G e 4G, os clientes podem ter dificuldades para fazer / receber chamadas, acessar a rede de dados e usar outros serviços da Claro. | SWAP de roteador Cisco 7606 para ASR903- SICMP01-RMD01: Energização e Migração de portas - Gi1/1, Gi1/2, Gi1/3, Gi1/4, Gi1/5, Gi1/6, Gi1/8, Gi1/9, Gi1/11, Gi1/14, Gi1/15, Gi1/16, Gi1/19, Gi2/2, Gi2/3, Gi2/4, Gi2/5, Gi2/7, Gi2/8, Gi2/9, Gi2/10, Gi2/11SICMP01-RMD01 | 28/01/2022 00:00 | 28/01/2022 06:00 | 19/01/2022 |
| SP | Todos | Voz e Dados 2G, 3G e 4G | Devido à instabilidade e / ou interrupção de algumas antenas que atendem aos serviços 2G, 3G e 4G, os clientes podem ter dificuldades para fazer / receber chamadas, acessar a rede de dados e usar outros serviços da Claro. | Swap de móduloSIBRU01-RMD01 | 28/01/2022 01:00 | 28/01/2022 05:00 | 19/01/2022 |
| MG | Todos | Voz e Dados 2G, 3G e 4G | Devido à instabilidade e / ou interrupção de algumas antenas que atendem aos serviços 2G, 3G e 4G, os clientes podem ter dificuldades para fazer / receber chamadas, acessar a rede de dados e usar outros serviços da Claro. | Swap 7705 C12 para 7250 IXR-r6 MGJML01-RMD01MGIPG07- RMD01 MGIPG1E-RMD01 MGJML01-RMA01 MGJML12- RMP01 MGJML80-RMD01 MGSMR01-RMP01 MGTIM04- RMP01 | 28/01/2022 01:00 | 28/01/2022 05:00 | 19/01/2022 |